

तरल-पदार्थ को स्पिल (छलकने) और लीक (रिसाव) होने से रोकना



नियंत्रित करना

- नियंत्रित करने की प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरह की विधियों का उपयोग करें।
- तरल पदार्थों को अपनी साइट से बाहर जाने से रोकने के उपाय करें।



मेन्टेन (रखरखाव) करना

- अपने कार्य क्षेत्र की निगरानी और रखरखाव करें।
- स्पिल और लीक के जोखिम को कम करें।



प्रशिक्षण देना

- अपने कर्मचारियों को तरल भंडारण और इसका प्रबंध करने की विधियों में प्रशिक्षण दें।
- घटना प्रबंधन योजना लागू करें।
- घटनाओं की जांच और इनका दस्तावेजीकरण करें।



तरल भंडारण और प्रबंधन के बारे में अधिक जानकारी के लिए **1300 372 842** (1300 EPA VIC) पर EPA विक्टोरिया से संपर्क करें या epa.vic.gov.au/liquids पर जाएं

प्रकाशन: 1699 जून 2018