

ਤਰਲ ਡੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ

ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕੋ

ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ

- ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ (ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ) ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਤਰਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।

ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ

- ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ।
- ਡੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।

ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ

- ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਰਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ (ਸਟੋਰੇਜ) ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ (ਹੈਂਡਲਿੰਗ) ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ।
- ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
- ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਓ।

ਤਰਲ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ EPA ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਾਲ 1300 372 842 (1300 EPA VIC) 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ epa.vic.gov.au/liquids 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 1699 ਜੂਨ 2018